


Meßbereich $\pm 200 \mu\text{m}$
 NTH = Nullasthöhe

M 1:1



| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------------------|------|----------|---|-------------|---|
| | | Oberfläche | | Maßstab | 10:1 | Position | - | Menge | - |
| Horst Knäbel GmbH Robert Bosch Str.8 40668 Meerbusch | | Name | | - | | | | | |
| | | Datum | | - | | | | | |
| | | Name | | Induktiver Einbau-Meßfaster | | | | | |
| | | Bearb. | | 04.01.2000 Zanders | | | | | |
| | | Gepr. | | | | | | | |
| | | Norm | | | | | | | |
| | | Zust. Änderungen | | Datum | | Name | | Dateiname | |
| | | | | | | | | A-0200-001 | |
| | | | | | | | | Blatt | |
| | | | | | | | | A-0200-001- | |
| | | | | | | | | Blatt | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | B1 | |